

NewcamUSBKey安裝驅動程式到Win8-64位元注意事項

需要三個重要步驟：

1. 停用"驅動程式強制簽章",方法見下節說明
2. 即使先安裝軟體再插入USBKey，Win8-64系統還是會將USBKey裝為"USB列印支援", 需要開啟"裝置管理員" 以 "更新驅動程式"方式更新．可能裝置名稱是 "USB Printing Support" or "USB 列印支援" ．
3. 更名 "C:\Windows\inf\usbprint.iii" 為 "usbprint.inf"，否則會影響以後USB印表機之安裝．

說明：

- (1). 支援Win7-64位元版本軟體與驅動程式均可用於Win8-64 及Win8-32位元作業系統．
- (2). Newcam 安裝到W8-64位元作業系統前，需先停用"驅動程式強制簽章", 安裝時才不會被W8阻擋以致無法順利安裝，W8-32則不需此步驟．
- (3) 安裝程式與驅動後，現階段Win8-64仍無法直接自動抓到正確的NewcamUSBKey驅動，仍會抓為"USB Printing Support" 或是"USB 列印支援"．需要到"裝置管理員"找到此裝置並按右鍵出現菜單選"更新驅動程式"的方式更新．
- (4). 停用"驅動程式強制簽章"之簡要步驟如下，詳細的單步步驟與圖解，請見下一節說明

"設定" - "變更電腦設定" - "一般" - 進階啟動 - "立即重新啟動"
重新啟動 - "疑難排解" - "進階選項" - "啟動設定" - "重新啟動"
重開機-選擇"7" (停用驅動程式強制簽章)

更新後, 若可見到 NcamWinUSBKey,表示驅動安裝成功



- (5). 關掉"強制驅動程式數位簽章"單步圖解步驟 1-9


1- 叫出控制台, 點選"設定"

(a) [Win]+C (同時按下Windows鍵+C)

或是 (b)滑鼠移到右下角，右邊出現設定視窗




2- "設定" - "變更電腦設定"





3- 變更電腦設定 - "一般"



4- 一般 - 進階啟動 - "立即啟動"

* 右邊畫面滾動到最下面

電腦設定

- 通知
- 搜尋
- 分享
- 一般**
- 隱私權
- 裝置
- 輕鬆存取
- 同步您的設定
- HomeGroup
- Windows Update

語言

新增或變更輸入法、鍵盤配置與語言。
[語言喜好設定](#)

在不影響檔案的情況下重新整理您的電腦

若您的電腦執行得不順暢，您可以將它重新整理，這樣並不會使得您的相片、音樂、影片或其他個人檔案遺失。

[開始使用](#)

移除所有項目並重新安裝 Windows

若要將電腦送交資源回收單位或想要完全從頭開始，您可以將它重設為出廠設定。

[開始使用](#)

進階啟動


從裝置或磁碟 (例如 USB 磁碟機或 DVD) 啟動、變更 Windows 啟動設定，或從系統映像還原 Windows。這樣會重新啟動您的電腦。

[立即重新啟動](#)

稍等一下(wait ...)


5- 選擇選項 - "疑難排除"

選擇選項




繼續

結束並繼續使用 Windows 8



疑難排除

重新整理或重設您的電腦，或使用進階工具



關閉您的電腦

6- 疑難排除 - "進階選項"



7- 進階選項 - "啟動設定"



8- 啟動設定(停用驅動程式強制簽章) - "重新啟動"

← 啟動設定

重新啟動以變更 Windows 選項，例如：

- 啟用低解析度視訊模式
- 啟用偵錯模式
- 啟用開機記錄
- 啟用安全模式
- 停用驅動程式強制簽章
- 停用開機初期啟動的反惡意程式碼防護
- 停用系統失敗時自動重新啟動

重新啟動

9- 重開機 - 選擇"7" (停用驅動程式強制簽章)

啟動設定

按下數字以選擇下面的選項：

使用數字鍵或功能鍵 F1-F9。

- 1) 啟用偵錯
- 2) 啟用開機記錄
- 3) 啟用低解析度視訊
- 4) 啟用安全模式
- 5) 啟用安全模式 (含網路功能)
- 6) 啟用安全模式 (含命令提示字元)
- 7) 停用驅動程式強制簽章
- 8) 停用開機初期啟動的反惡意程式碼保護
- 9) 停用失敗時自動重新啟動

按下 F10 檢視其他選項

按下 Enter 以返回作業系統

注意事項：


* 安裝Win8後Newcam還無法自動改 c:\windows\inf\usbprint.iii 回 usbprint.inf (Win7,XP執行Newcam會自動改回usbprint.inf), 若不改回usbprint.inf, 會影響USB印表機安裝。提供兩個方法如下

1. 叫出檔案總管,以手動方式更改名稱。

2. 找到Newcam 安裝目錄內的ResetNUSB.exe,以滑鼠右鍵點此exe並選以"系統管理者"執行, 此exe執行後可自動將usbprint.iii 改名為usbprint.inf (W8-32 & W8-64) 都一樣。

* 若驅動程式沒裝好，裝置管理員可能會見到 "USB Printing Support"或是"USB 列印支援"(W7,XP繁體版), 可拔除並再插入NewcamUSBKey，裝置會不見再出現即表示此裝置為USBKey，對此裝置按右鍵後出現菜單選"更新驅動程式"即可更新，Win8-64更新前需先關掉"驅動程式強制簽章", 步驟見上列說明


> 更新"USB Printing support"

 USB Printing Support

> 更新中若見到 "Newcam WinUSB Key Device" 可點選並選下一步，若沒見到，可按"從磁片安裝"，並將目錄指到含安裝驅動程式的目錄，如光碟根目錄或安裝後的Newcam目錄



> 更新後，可見到 NcamWinUSBKey,表示驅動安裝成功



* (2013/05/13初稿)
(2013/05/29第二版)